

内水ハザードマップ (図1)


内水ハザードマップとは

この内水ハザードマップは平成26年4月～令和6年10月までの間に市民の皆さんから市に連絡のあった情報などに基づき作成した浸水実績図です。実際の浸水箇所全てを反映できていないものではありません。このマップは河川(利根川、江戸川、荒川、中川・綾瀬川)の氾濫を考慮していませんので、河川の氾濫による浸水の想定はそれぞれの河川の内水ハザードマップを参照してください。


また降水量や土地利用の変化などにより、浸水区域はこのマップと異なることがあります。内水による浸水とは、雨の量が下水道、排水路、調整池などの排水施設の能力を超えたときや、排水施設からの排水先(河川など)の水位が高いことにより排水ができないことにより浸水がおこることです。

道路冠水、床上・床下浸水等の被害が生じた場合は市までご連絡ください。

※水防法第14条の2の規定に基づく雨水出水浸水想定区域を指定していないため、同法第15条第3項の規定に基づくハザードマップではありません。



索引図



内水浸水凡例

- 浸水実績箇所
- 道路冠水箇所

凡例

- 指定緊急避難場所兼指定避難所
- 避難時危険箇所(アンダーパス)
- 市役所
- 警察署、交番・駐在所
- 消防署、分署
- 病院

内水ハザードマップ (図2)

内水ハザードマップとは

この内水ハザードマップは平成 26 年 4 月～令和 6 年 10 月までの間に市民の皆さんから市に連絡のあった情報などに基づき作成した浸水実績図です。実際の浸水箇所全てを反映できていたものではありません。このマップは河川(利根川、江戸川、荒川、中川・綾瀬川)の氾濫を考慮していませんので、河川の氾濫による浸水の想定はそれぞれの河川の内水ハザードマップを参照してください。

また降水量や土地利用の変化などにより、浸水区域はこのマップと異なることがあります。内水による浸水とは、雨の量が下水道、排水路、調整池などの排水施設の能力を超えたときや、排水施設からの排水先(河川など)の水位が高いことにより排水ができないことにより浸水がおこることです。

道路冠水、床上・床下浸水等の被害が生じた場合は市までご連絡ください。

※水防法第 14 条の 2 の規定に基づく雨水出水浸水想定区域を指定していないため、同法第 15 条第 3 項の規定に基づくハザードマップではありません。

