

# JR武蔵野線三郷駅周辺で のこれまでの江戸川の整備 について

国土交通省関東地方整備局  
江戸川河川事務所





撮影：令和2年12月



# 三郷かわまちづくり説明資料関係①(工事写真)

・H12三郷坂路整備工事(ユニバーサルデザイン坂路)



・H14.6撮影



・H15.2撮影



・H15.2撮影



・H15.2撮影

## 三郷かわまちづくり説明資料関係②(工事写真)

・H15三郷一丁目地先上流堤防補強工事  
着手前



完成



着手前



完成



## 三郷かわまちづくり説明資料関係②(工事写真)

・H15三郷一丁目地先上流堤防補強工事(緊急河川敷道路)

完成



完成






# 三郷かわまちづくり説明資料関係③(工事写真)

・H19三郷緊急船着場整備工事

着手前(船着場)



完成(船着場)



着手前(船着場)



完成(船着場)



# 三郷かわまちづくり説明資料関係③(工事写真)

・H19三郷緊急船着場整備工事

着手前(船着場)



完成(船着場)



盛土完了(拠点盛土)



「みさとの風ひろば 令和3年4月23日撮影」





# 三郷かわまちづくり説明資料関係③(工事写真)

・H19三郷緊急船着場整備工事(拠点盛土)

着手前(拠点盛土)



完成(拠点盛土)



着手前(拠点盛土)



完成(拠点盛土)





# 三郷かわまちづくり説明資料関係④(工事写真)

・H20早稲田防災坂路整備工事

着手前



完成



着手前



完成



## 三郷かわまちづくり説明資料関係④(工事写真)

・H20早稲田防災坂路整備工事

防災坂路舗装完了



自転車道舗装完了



階段ブロック設置完了(下流側)



階段ブロック設置完了(上流側)





## 三郷かわまちづくり説明資料関係⑤(工事写真)

・H20三郷緊急船着場周辺整備工事

着手前(船着場)



完成(船着場)



着手前(船着場)



完成(船着場)



## 三郷かわまちづくり説明資料関係⑤(工事写真)

・H20三郷緊急船着場周辺整備工事

浚渫状況



浚渫状況



値固めブロック据付完了





# 三郷かわまちづくり説明資料関係⑥(工事写真)

・H23早稲田一丁目地区堤防整備工事

着手前



完成



着手前



完成

