

令和 2 年度 修繕要望処理実績報告書

応急対策室

No	道 路 関 連 修 繕								水 路 関 連 修 繕				そ の 他 の 修 繕										月 別 件 数	うち、 パトロール による 修繕等	(参 考) R1 実 績 (パトロール /総件数)
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳					
	合 材 補 修	砕 石 補 修	側溝蓋	道 路 清 掃	側 溝 清 掃	ガード レール 等	車止め ポール等	視 線 誘導標等	排水改善	用排水柵	スクリー ン設置等	フェンス	汚 泥 回 収	土のう 布 収 配 回	陥 没 段 差	除 草 伐 採	廃棄物 撤 去	現地調査 保 安	標識等 補 修	その他					
種別 月																									
4月	42	3	9	0	0	0	6	0	1	1	2	2	5	3	2	2	3	0	1	1	83	50	93/121		
5月	22	6	15	0	0	4	2	2	0	0	0	0	3	0	2	0	3	3	0	2	64	24	51/89		
6月	41	6	11	0	0	1	5	1	2	1	1	2	6	0	3	9	1	2	0	2	94	47	58/98		
7月	64	12	13	0	0	0	5	4	1	0	0	2	3	5	0	7	2	1	0	5	124	54	89/136		
8月	21	8	9	0	0	2	6	3	0	0	0	1	1	7	0	15	0	1	2	0	76	31	56/82		
9月	19	1	7	0	0	3	6	5	0	0	3	0	1	13	1	5	0	1	0	0	65	26	41/110		
10月	36	5	16	0	0	1	3	2	0	0	0	1	6	7	0	8	1	2	0	0	88	37	92/385		
11月	17	5	13	2	0	1	10	4	0	0	0	1	3	2	3	5	0	2	0	0	68	23	75/138		
12月	14	2	9	0	1	3	8	3	0	1	0	0	1	1	2	6	3	1	2	0	57	22	68/125		
1月	17	1	13	2	0	2	6	2	0	0	0	1	1	0	0	1	4	0	1	0	51	25	68/95		
2月	31	5	9	0	0	4	7	2	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	0	0	65	41	26/53		
3月	51	2	20	5	3	1	9	4	0	0	0	2	3	1	2	3	0	0	0	0	106	68	70/97		
合計	375	56	144	9	4	22	73	32	4	3	6	13	33	40	16	62	19	14	6	10	941	448	787/1529		